

Klebefolie




Spühflasche



Montagekonzentrat



Rakel



### Zu beachten ist vorab:

- Die Folien halten nur auf glatten, gereinigten Glasflächen
- So schnell wie möglich die Folie verarbeiten
- Lagern Sie die Folie bei einer Raumtemperatur von ca. 15 – 25 Grad, ausgerollt und flach
- Montageflüssigkeit vorbereiten für die Spühflasche



### Schritt 1:

Reinigen Sie zunächst den Untergrund von Fett und Unreinheiten auf dem der Aufkleber aufgebracht werden soll.

**Achten Sie darauf, dass Sie ein silikonfreies Reinigungsmittel verwenden.** Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Glasschaber oder Ceranfeldschaber entfernt werden.




### Schritt 2:

Aufkleber so hinlegen, dass das weiße Papier nach oben liegt und entfernen sie das weiße Trägerpapier.




### Schritt 3:

Sprühen Sie nun die zu beklebende Fläche mit dem Montagekonzentrat großzügig und gleichmäßig ein.




#### Schritt 4:

Die beiden Folien (Ihre Folie und die Übertragungsfolie) zusammen, mit der Klebeseite zur Scheibe anbringen, notfalls noch etwas korrigieren, dann mit den Handflächen und leichtem Druck mit streichenden Bewegungen die Folie aufkleben.




#### Schritt 5:

Aus der angedrückte Folie wird jetzt mit dem Rakele die Flüssigkeit heraus gestrichen. Dabei wird mittig begonnen und nach allen Seiten, mit festem Druck die Flüssigkeit und Luftblasen rausgedrückt und dadurch das Motiv fest an die Scheibe aufgebracht.



#### Schritt 6:

**ACHTUNG!** Warten Sie nun so lange, bis die Flüssigkeit unter der Folie vollständig getrocknet ist.



#### Schritt 7:

Die Übertragungsfolien nun an einer Ecke beginnend, vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel vom Aufkleber entfernen. Sollten Teile des Aufklebers auf der Übertragungsfolie verbleiben, dann einfach diese ein Stück zurückrollen und kräftig auf dem Untergrund festdrücken. Nun sollte es Problemlos weitergehen.

#### Nützliche Tipps vom Profi:

- ★ Rakelersatz: Zum Andrücken der Folie eignet sich auch sehr gut eine alte Kunden- bzw. EC-Karte
- ★ Bei großen Folien sollte man mit zwei Personen arbeiten, um diese besser positionieren zu können
- ★ Durch den Versand oder die Produktion kann es zu Knicken und/oder Lufteinschlüssen zwischen den einzelnen Folienschichten kommen. Diese hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität Ihrer Folie, da die Knicke und/oder Lufteinschlüsse nach dem Aufkleben komplett verschwinden.